Návod na obsluhu

Image not found or type unknown

Zapnutie a vypnutie headsetu strong>
Ke? je VYPNUTÉ, vypnite dva magnety slúchadiel alebo stla?te a podržte MFB po dobu 2 sekúnd, až kým nepo?ujete "POWER ON". Indikátor bude blika? modrou na 1 sekundu a automaticky sa pripojí k predchádzajúcemu párovaniu alebo vstúpi do režimu párovania. Ak chcete headset vypnú?, stla?te a držte MFB po dobu 3 sekúnd, až kým neviete "POWER OFF". Kontrolka bude blika? ?ervenú na 1 sekundu. Poznámka: Ak náhlavná súprava nie je pripojená k akémuko?vek zariadeniu dlhšie ako 20 minút, automaticky sa vypne. P>

Párovanie cez Bluetooth strong>
1. Uistite sa, že headset je vypnutý a vzdialenos? medzi náhlavnou súpravou a zariadením do 1 metra.
2. Stla?te a podržte MFB, až sa indikátor strieda medzi ?ervenou a modrou. Budete tiež po?u? & PAIRING & rdquo;
3. Vyh?adajte zariadenia Bluetooth v prístroji (pokyny nájdete v používate?skej príru?ke k zariadeniu)
4. Zvo?te "& Desire2 Escape & rdquo; A ak je to potrebné, zadanie párovacieho kódu & quot; 0000 & quot ;. Po?kajte, kým indikátor zhasne. (Budete tiež po?u? "PAIRED" a "Váš telefón je pripojený").
Poznámka: Ak spárovanie trvá dlhšie ako 5 minút, headset sa vráti do režimu STANDBY. Ak sa to stane, zopakujte vyššie uvedené kroky. P>

Ako ú?tova? poplatky strong>
1. Otvorte malé gumové tesnenie na bo?nej strane ovládacieho panela headsetu, aby ste odkryli port Micro USB.
2. Pripojte nabíjací kábel Micro USB k napájanému portu USB a headsetu.
3. Na plné nabitie headsetu nechajte približne 2 hodiny.
Poznámka: & nbsp; Ak používate slúchadlá po prvýkrát alebo po dlhšej ne?innosti, skontrolujte, ?i je batéria úplne nabitá. Na nabíjanie headsetu používajte iba dodaný nabíjací kábel. P>